Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и травмоопасности	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Центральная производственная химико-микробиологическая лаборатория																							
1	Лаборант-микробиолог 4 разряда	2			2							2	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
2	Инженер-химик	2			2						2		2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
ВОС "Межгорный гидроузел"\Бригада по обслуживанию сетей пгт. Николаевка																							
3	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех водоснабжения и водоотведения "Аэропорт"\Участок водоснабжения																							
4	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех водоснабжения и водоотведения "Чистенькое"\Участок водоснабжения № 1																							
5	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Цех водоснабжения и водоотведения "Чистенькое"\Участок водоснабжения № 2																							
6	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Служба обслуживания сетей																							
7	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1		2	2					3.1				3.1		3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Служба водоснабжения																							
8	Мастер												2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 17.04.2019 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора		Крашкина Валентина Павловна	01.06.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда		Козлова Людмила Витальевна	01.06.2019

(должность)	(подпись)	(ФИО)	01.06.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	(подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	01.06.2019 (дата)
Заместитель начальника отдела труда и заработной платы (должность)	(подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	01.06.2019 (дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)	(подпись)	Кот Алексей Сергеевич (ФИО)	01.06.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

587 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Паринцев Дмитрий Александрович (ФИО)	17.04.2019 г. (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Центральная производственная химико-микробиологическая лаборатория					
1 Лаборант-микробиолог 4 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
2 Инженер-химик	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ВОС "Межгорный гидроузел"\Бригада по обслуживанию сетей пгт. Николаевка					
3 Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех водоснабжения и водоотведения "Аэропорт"\Участок водоснабжения					
4 Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Цех водоснабжения и водоотведения "Чистенькое"\Участок водоснабжения № 1					
5 Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех водоснабжения и водоотведения "Чистенькое"\Участок водоснабжения № 2					
6 Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Служба обслуживания сетей					
7 Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, сохранить за работником право на получение молока. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 17.04.2019 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора (должность)	(подпись)	Крашкина Валентина Павловна (ФИО)	01.06.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда (должность)	(подпись)	Козлова Людмила Витальевна (ФИО)	01.06.2019 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	(подпись)	Храмеева Наталья Александровна (ФИО)	01.06.2019 (дата)
Заместитель начальника отдела труда и заработной платы (должность)	(подпись)	Баргимон Наталья Григорьевна (ФИО)	01.06.2019 (дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)	(подпись)	Кот Алексей Сергеевич (ФИО)	01.06.2019 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

587 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Паринцев Дмитрий Александрович (ФИО)	17.04.2019 г. (дата)